

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

- 2.1** Zhotovitel je povinen zajistit zákaz kouření v prostorách pracoviště. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech v rámci areálu objednatele, a to ve venkovních prostorách ve vzdálenosti minimálně 7 metrů od objektů.
- 2.2** Zhotovitel je povinen se seznámit a následně dodržovat požární řády, požární evakuační plány, požární poplachové směrnice. Tyto dokumenty jsou vyvěšeny na každém pracovišti na veřejně přístupném místě.
- 2.3** Zhotovitel je povinen provádět práce, u nichž vzniká zápalná teplota jako např. svařování, řezání, broušení, letování, tavení živců apod. až na základě tzv. „Příkazu ke svařování“. Ohlášení této činnosti provede zhotovitel v dostatečném předstihu na oddělení provozu a bezpečnosti (email: po@bnzlin.cz), které vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých budou horké práce probíhat. Pro horké práce v prostoru s nebezpečím požáru nebo v prostoru s nebezpečím výbuchu s následným požárem je zpracován vedoucím zaměstnancem příslušného pracoviště a odborně způsobilou osobou v požární ochraně Příkaz ke svařování. Při samotných pracích je zhotovitel povinen dodržovat bezpečnostní opatření, které stanoví odborně způsobilá osoba v požární ochraně (technik PO tel. 724 438 658 případně tel. 604 805 906.).
- 2.4** Zhotovitel je povinen zajistit dostatečný počet vlastní hasební techniky na staveništi. Je přísně zakázáno používat přenosné hasicí přístroje objednatele jako určený hasební prostředek. Je přísně zakázáno používat vnější a vnitřní požární vodovody vyjma likvidace požáru.
- 2.5** Při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), nebo jiných bezpečnostních prvků (kouřová čidla, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární klapky, požární ventilátor atd.) instalovaných v prostorách staveb, např. práce se zápalnou teplotou – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod., **je nutno:**
- s předstihem tuto skutečnost oznámit oddělení provozu a bezpečnosti a dále strážní službě,
 - **před samotným zahájením činnosti oznámit tuto skutečnost technikovi objednatele, který zajistí ve spolupráci s odpovědnými osobami deaktivaci EPS nebo dotčených okruhů EPS a dalších požárně bezpečnostních zařízení,**
 - v případě činností se zvýšenou prašností musí zhotovitel zajistit čidla EPS případně jiná čidla proti poškození prachem neprodyšnou folií (např. PVC),
 - v průběhu prací s větší intenzitou prašnosti nebo vývinu kouřových zplodin kontrolovat stav pracoviště a přilehlých prostor, které jsou běžně zajištěny EPS nebo kouřovými čidly,
 - **po ukončení činností, tuto skutečnost oznámit technikovi objednatele (kontaktní telefon dle smlouvy nebo objednávky), který zajistí ve spolupráci s odpovědnými osobami aktivaci EPS nebo dotčených okruhů EPS a dalších požárně bezpečnostních zařízení,**
 - za jednotlivé oblasti se obračejte dopředu za: EPS – tel. 724 438 658; Požární ochrana – tel. 724 438 658 případně tel. 604 805 906 nebo na email: po@bnzlin.cz.

2.6 Mapa areálu se shromaždišti.

