

4. POKUTOVÝ ŘÁD PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTÍ BOZP A PO

Typ porušení bezpečnostních předpisu (BOZP) zhotovitelem:	Smluvní pokuta ve výši:
Neudržování pořádku a čistoty na staveništi.	5.000, -Kč
Nesplnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.	15.000, -Kč
Nesplnění podmínek pro uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů.	5.000, -Kč
Nevedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.	5.000, -Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště za jednotlivý případ	5.000, -Kč
Porušení zákazu kouření.	5.000, -Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou.	10.000, -Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	10.000, -Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů či osob z výšky a do volné hloubky.	10.000, -Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	10.000, -Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	10.000, -Kč
Požární ochrana – nezajištění vystavení příkazu ke svařování či nedodržování podmínek v tomto příkazu stanovených u prací, u kterých vzniká zápalná teplota (definice svařování, viz vyhláška č. 87/2000 Sb.). Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod. mimo míst k tomuto určených.	25.000, -Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, zajištění prostorů pod pracovištěm ve výšce apod.).	10.000, -Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	15.000, -Kč
Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob.	5.000, -Kč
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.).	10.000, -Kč
Porušení technologických postupů při provádění prací.	10.000, -Kč
Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky.	5.000, -Kč
Práce ve výkopu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod.	5.000, -Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby.	15.000, -Kč
Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele.	5.000, -Kč
Neuposlechnutí příkazu koordinátora BOZP ohledně bezpečnosti na pracovišti.	10.000, -Kč
Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytyčení inženýrských sítí apod.	10.000, -Kč
Neoznámení nástupu poddodavatele nebo jeho prokazatelné neseznámení s plánem bezpečnosti práce.	5.000, -Kč
Nesplnění povinností zhotovitelů (stavební práce, údržbové a servisní práce atd.) při činnostech s pravděpodobností aktivace elektrické požární signalizace (dále jen EPS), např. práce se zápalnou teplotou s vývinem kouřových zplodin – svařování, pájení, broušení atd., pracích se zvýšenou prašností apod.	20.000, -Kč
Parkování na vyhrazených místech pro pacienty, zaměstnance, IZS a před vstupy do objektů	5.000, -Kč